⑩日本国特許庁(JP)

⑩実用新案出顧公開

母 公開実用新案公報 (U)

昭60-168698

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)11月8日

B 63 H 23/36 F 16 C 33/10 7817-3D 8012-3J

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

船尾管軸受

②実 顧 昭59-56269

❷出 顧 昭59(1984)4月17日

砂考 案 者

芳 太 郎

東京都江東区豊洲2丁目1番1号 石川島播磨重工業株式

会社東京第一工場内

砂考 案 者 藤田

飽男

東京都江東区豊洲2丁目1番1号 石川島播磨重工業株式

会社東京第一工場内

⑪出 願 人 石川島

石川島播晤重工業株式

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

会社

坂·本

砂代 理 人 弁理士 山田 恒光 外1名

one available Coby

1. 考案の名称

船尾管軸受

- 2. 実用 新案 登録請求の範囲
- Sest Available Copy プロペラ軸を支持する円筒状軸受金の前部 1) を中空平行部に形成し、前記軸受金の後端近 傍に前記中空平行部と同心で後方へ向けて大 径となる拡開部を形成し、前記中空平行部に のみ油溝を設けたことを特徴とする船尾管軸 受。
- 3. 考案の詳細な説明
 - [産業上の利用分野]

本考案は、船舶のプロペラ軸を支持する船尾 管軸受に関するものである。

「従来の技術〕

第 1 図において(a)は船体、(b)はプロペラ軸で あつて、その後端にはプロペラ(c)が固定されて おり、プロペラ軸(b)は船尾管軸受(d)によつて回 転自在に支持されている。

このような船尾管軸受(d)の従来の一例を第2

(1)

1100

調節

図、第3図によつて説明すると、(e)はホワイトメタル等で円筒状に作られた軸受金であつて、外周には裏金(f)が取付けられている。軸受金(e)の内面は中空平行部(g)に形成されており、軸空空での後端(第2図において左端)が近傍はいて後方が下がる傾斜(h)に形成されている。この傾斜(h)は、軸受金(e)に挿通するプロペラ軸(b)(第1図参照)の静的撓みに沿うようにされている。そして中空平行部(g)と傾斜(h)の両側には、給油孔(i)を有する油溝(j)が設けてある。

このような従来の船尾管軸受(のにおいて、プロペラ軸(の)の後端側が下方に撓んだまま静的に回転している場合には、プロペラ軸(の)とも軽しているが、砕氷の場合にはプロペラ(c)に大き回るようなととがあったが動き回るようなととがある。第4 図はプロペラ軸(の)が上側に押し曲げられた端郎を示しており、プロペラ軸(の)は傾斜(ん)の尾端部上側(た)で軸受金(c)と局部当りを起している。第



5.図はプロペラ軸(b)が右側の油溝(j)に押し付けられた状態を示しており、プロペラ軸(b)は油溝(j)の角で軸受金(e)と局部当りを起している。このように第、4 図、第 5 図に示すような局部当りを起すと、潤滑油の油膜が切れるので、軸受金(e)の焼付や剝離等の損傷を生ずるようになる。〔考案の目的〕

本考案は、プロペラ軸が上下左右に動き回つても、損傷する恐れのない船尾管軸受を提供することを目的とするものである。

(考案の構成)

本考案はプロペラ軸を支持する円筒状軸受金 <u>前部を中空平行部に形成し、軸受金の</u> の後端近傍に中空平行部と同心で後方へ向けて 大径となる拡削部を形成し、中空平行部にのみ 油溝を設けた船尾管軸受に構成し、プロペラ軸 と軸受金との局部当りが生じないようにしたも のである。

〔寒 施 例〕

以下、本考案の一実施例を図面に基づいて説明する。





第6図、第7図において、ホワイトメタル等で作られた円筒状の軸受金(1)の外周には裏金(2)が取付けられており、軸受金(1)の内面前部には中空平行部(3)が形成されている。軸受金(1)の後端(第6図において左端)近傍は、中空平行部(3)と同心で後方へ向けて大径となつて拡がる拡開部(4)が形成されている。そして給油孔(5)を有する油溝(6)は中空平行部(3)にのみ設けてあつて、拡開部(4)へは油溝(6)は達していない。

unn) aldnlinua taga



第9図はプロベラ軸(7)が右側に押し付けられた状態を示している。第6図で説明したように、拡開部(4)には油溝(6)がないので、押し曲げられたプロペラ軸(7)は、油溝(6)の角で軸受金(1)と局部当りを生ずることがなく、従つて潤滑油の油膜が切れることもなく、焼付や剝離等の損傷も生じない。

[考案の効果]

本考案は、プロペラ軸が上下た右のいずれの方向に撓んでも、プロペラ軸が軸受金の拡開部の傾斜に良好に接し、また拡開部には油溝がないので、プロペラ軸が軸受金と局部当りを起すことがなく、従つて油膜切れによる焼付や軸受金の剝離等の損傷を生じなくなる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は船尾管軸受を説明するための船体の部分的な側面図、第2図は従来の船尾管軸受の縦断側面図、第3図は第2図のⅢ-Ⅲ断面図、第4図、第5図は従来の船尾管軸受の使用状態を示すもので第4図は縦断側面図、第5図は縦



断背面図、第6図は本考案の一実施例の縦断側面図、第7図は第6図のVII-VII断面図、第8図、第9図は本考案の使用状態を示すもので第8図は縦断側面図、第9図は縦断背面図である。

図中、(1)は軸受金、(3)は中空平行部、(4)は拡 開部、(6)は油溝、(7)はプロペラ軸を示す。

> 実用新案登録出願人 石川島播磨重工業株式会社

実用新案登録出願人代理人

山

田

恒



実用新案登録出願人代理人


 \equiv

好


祥




第1図



第 2 図




第 4 図




実用新案登録出願人代理人





第5図



1106

山田恒光


実開60-168608




公開実用 昭和60─ 168698




第6図




第7図



第 8 図



第 9 図



1107 実用新案登録出願人代理人

山田恒

実開60 168698

Rest Available Coby

THIS PAGE BLAWK (USPTO)

•